

# Touareg R5 Keinen Kraftschluss

**Beitrag von „ZimmermannR5“ vom 28. November 2019 um 12:31**

Die Werkstatt hat in der Ölwanne vom Getriebe 2-3 Späne gefunden, Abrieb n Ölschlamm. Sie schließen jetzt daraus, dass das komplette Getriebe defekt ist und getauscht werden muss.