

Schlechter Start AXQ Motor

Beitrag von „Allradfreak“ vom 28. November 2019 um 20:22

Die Pumpen sind beide getauscht und der Wagen springt jetzt sofort an der Druck beträgt jetzt 4,1bar