

Schlechter Start AXQ Motor

Beitrag von „docjoga“ vom 30. November 2019 um 20:02

Das hört sich gut an.

Habe bei meinen auch die Fahrerseitige Druckpumpe getauscht, da sie komplett ausgefallen war.

Jedoch springt er nun gar nicht mehr an, sondern orgelt nur.

Scheinbar ist aber "der Dicke" auch der Meinung, dass er Warm ist. Die Temperaturanzeige steht auf 90°C und über OBD Live Daten sagt er auch dass das Kühlwasser warm ist.

Dementsprechend laufen jetzt auch sofort beide Lüfter, sobald die Zündung an ist.

Den Sensor unten am Kühler habe ich schon neu gemacht, er zeigt aber immer noch 90°C.

Bin langsam ratlos.