

Aussentemperatursensor schwankt sehr stark

Beitrag von „coala“ vom 24. Dezember 2019 um 09:06

Servus Silvio,

das konnte ich in diesem Ausmaß noch bei keinem meiner Touareg beobachten, auch der jetzige TG III Diesel ist dahingehend komplett unauffällig. Macht höchstens, bei "ungünstigem Wind" mal ein, maximal zwei Grad aus, wobei das fast komplett kompensiert wird beim neuen Fahrzeug, indem die Temperaturanzeige zum Fahrtantritt einige Sekunden den vorherige Wert anzeigt, um dem Sensor ein bisschen Zeit zu geben, sich wieder an die reale Temperatur anzugleichen. Ist beim TG III meines Erachtens perfekt gelöst und gibt keinerlei Anlass zur Klage bei mir. Scheinbar gibt es da aber landesspezifische Unterschiede in der Ausführung, oder es hängt mit der Motorisierung zusammen...?

Grüße
Robert