

# Ausstemperatursensor schwankt sehr stark

Beitrag von „coala“ vom 24. Dezember 2019 um 10:01

Servus Silvio,

da wären halt Erfahrungen gefragt, von Besitzern eines Fahrzeugs mit der gleichen Motorisierung. Ich fürchte aber, du bist damit exklusiv hier bei uns 😊

Ich kann mir ja kaum vorstellen, dass der Sensor nach "persönlichem Dafürhalten" des jeweiligen Monteurs am Band angebracht wird. Insofern könnte ich mir zwei Ursachen vorstellen: 1.) Dem Benziner fehlt irgendeine Motorraum-Verkleidung (durchaus denkbar, da Geräuschemissionen des Motors geringer als beim Diesel) oder 2.), es wurde eine Schutzabdeckung beim Temperatursensor "Strahlungsschutzblech" vergessen. Tendiere aber eher zu Punkt 1, da ja bei derartigen Dinge jeder Cent eingespart wird und der Sensor eher so sitzen dürfte, dass man derlei teuren Firlefanz eben nicht benötigt.

Bin gespannt ob und was rauskommt!

Grüße  
Robert