

Achtung-Schild im Armaturenbrett

Beitrag von „Abtho“ vom 4. Januar 2020 um 11:12

Hallo,

bei mir ist es manchmal, wenn ich zuvor mit einem PKW-Anhänger unterwegs war. Kommt wohl vom deaktivierten Side-Assist, welches beim Anhängerankuppeln automatisch deaktiviert wird.

Gruß Thorsten