

Ölflecken auf dem Garagenboden

Beitrag von „owolter“ vom 24. Februar 2005 um 10:14

Zitat von agroetsch

waren wohl 3 verschiedene R5s.. So verstehe ich es.. Nehme mal an Dr. Berti ist vom Fach..

gut möglich. dann wird er wohl beim 😊 arbeiten.

ölundichtigkeiten an der dichtung kann es nur im bereich anbindung zum steuergehäusedeckel geben.