

Erste Erfahrungen zum neuen Touareg III (CR)

Beitrag von „coala“ vom 22. Januar 2020 um 20:01

Servus,

zu den Reibgeräuschen der Bremsen: Das liegt schlichtweg daran, dass die Bremsscheiben beim CR erstaunlich schnell Flugrost ansetzen. Da reichen schon ein paar Stunden bei hoher Luftfeuchte draußen, nach einer Regenfahrt oder auch einem Waschgang. Gibt sich wieder nach einigen Bremsvorgängen, klingt aber am Anfang wirklich gar nicht schön. Ein akustischer Schönheitsfehler, der sich aber nicht wird beheben lassen.

Grüße

Robert