

MFA hängt sich auf

Beitrag von „Hannes H.“ vom 11. Februar 2020 um 20:34

[Zitat von Barbony](#)

aber es funktionierte doch alles vor dem Update... oder ist das Steuergerät mit der neuen Software des MFAs jetzt nicht mehr kompatibel?

Ok, wenn das vorher funktioniert hat, dann sollte das jetzt auch funktionieren. Dann muss das RNS510 umcodiert werden. Ich weiss nicht mehr genau ob die Funktion Sprachbedienung hier ausgeschaltet oder eingeschaltet werden muss, ist leider schon einige Jahre her als ich das bei meinem T1 codiert habe.

MfG

Hannes