

# Wasser im Fussraum

**Beitrag von „dieseldriver“ vom 16. Februar 2020 um 22:50**

Falls jemand wie ich noch die "originale" d.h. im Werk verbaute Windschutzscheibe hat, kann das Wasser durch evtl. ausgetrockneten Kleber oben eindringen.

Nach langem Suchen und abdichten der Spritzwand bin ich über ein ähnliches Problem beim 7P draufgekommen. Mit etwas Klebmasse war das Problem dann schnell behoben