

# Bitte beleuchtung prüfen

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 27. Februar 2020 um 15:05**

Hallo Robert,

ging bei mir um 7P. Habe ja die Facelift Stoßstange hinten montiert, nach einen Heckschaden.

Mir gefiel diese sowieso besser und auch alle Halter waren gleich und das montieren war kein Problem.

Da ich aber eigentlich ein Vor-FL Modell habe, dachte ich das die NSL und Reflektoren gleich sind.

Das war aber nicht der Fall, zudem kann eben die NSL als LED Version dazu.

Ich habe aber gerade das Problem gelöst und einen Lastwiderstand parallel gelötet.

Mit VCDS konnte man nur die NSL Fehlermeldung deaktivieren. Das wollte ich aber nicht.

Jetzt Funktioniert alles und auch ohne Fehlermeldung.

Gruß

Peter