

Touareg R50 mit Elektrik Problemen

Beitrag von „TouaregDD“ vom 7. März 2020 um 15:46

Das mit dem Fahrwerk nach gewisser Standzeit bedeutet Druckverlust ,

Würde an deiner Stelle erst mal die Rückschlagventile an den Vorderen Federbeinen wechseln .