

# Stecker Beifahrersitz

**Beitrag von „coala“ vom 22. März 2020 um 10:44**

Servus Alen,

ok, wenn das Kabel in die Lehne geht, scheidet die Sitzbelegungserkennung schon mal aus. Hätte es mit Sitzmemory zu tun, dann müssten dir mehrere Leitungen fehlen. Hast du denn schon mal sämtliche Funktion am Beifahrersitz getestet, beispielsweise auch die Lendenwirbelstütze, die Beheizung der Sitzwangen an der Lehne etc.?

Anhand des (allgemeinen) Stromlaufplans finde ich das jetzt leider nicht. Da würde sich der Freundliche deutlich leichter tun, denn der kann auf die individuelle Ausstattung deines Fahrzeugs zugreifen und bekommt auch die genaue Lage der Stecker samt deren Farben grafisch angezeigt. Dass hierfür im Moment der Zeitpunkt etwas ungünstig ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt 🙄.

Grüße

Robert