

V10 Servopumpe

Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 27. März 2020 um 13:02

Entschuldigung

Ja der niedrige Ölstand war wohl das Problem jetzt ist er wieder ruhig.

Sicher bin ich sehr dankbar für die Hilfe