

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Guterjunge3“ vom 21. April 2020 um 06:41

[Zitat von Hummerman](#)

Mit einem VCDS Auto-Scan könnten wir besser helfen. 😊

Den RFK-Fix kann ich dir bei Bedarf raussuchen.

Guten Morgen Hummerman,

vermutlich habe ich die Lösung im VCDS Forum gefunden.

Mein aktuell verbautes Steuergerät 7L6 907 441 **C** ist wohl nicht kompatibel zum RNS 510.

Zumindest berichten dies einige Leute in diversen Foren wenn man direkt danach sucht.

Das Steuergerät 7L6 907 441 **B** ist dann wohl die Lösung - und nun "in Arbeit".

Allerdings wäre es schon super wenn Du mir den RFK-Fix raus suchen könntest. 👍

Gruß

Dennis