

Öldruck Motor aus

Beitrag von „Slahter“ vom 15. Mai 2020 um 22:27

Hallo Igor_V10

das mit der Werkstatt ist keine lösung die Zocken ein nur ab und berechnen sachen die sie nicht ausgeführt haben .

aber was ich noch da zu sagem muss hängt das mit der tandempumpe zusammen kann mir das nur so vorstellen da die ja den ölkühler neu gemacht haben hatt er jetzt den normalen druck und das wegen der tandempumpe den druck nicht so aufbaut wie er soll und er deswegen sagt öldruck motor aus weil vorher hat er auch getropft haber minimal jetzt wen man ihn startet sofort topf tropf tropf die konsistenz ist sehr dünflüssig .

wäre super wenn ich die Tandempumpe wechselnlasse und alle wäre weg die tandempumpe habe ich ja schon brauche nur jemanden der es mir einbaut. in 60314 Beste Grüße