

V6 3.0 TDI BJ 07 springt nicht mehr an nach Injektortausch

Beitrag von „Heidekreis“ vom 22. Mai 2020 um 20:16

Servus Zusammen,

zunächst einmal ein Hallo als Neuling an die Schwarmwissenden hier!

Ich komme mal gleich zum Thema:

Eigentlich dachte ich am Vatertag kann man dieZeit auch Sinnvoll verbringen und die mangelhaften Injektoren Zylinder 1 und 5 nach Diagnose selbst zu wechseln, obwohl ich weniger vom Fach bin und weiss es gehört auch ein gewissen Maß an Kompetenz dazu gleich vorweg gesagt.

Also lange Rede kurzer Sinn, Generalüberholte Injektoren getauscht, heute jemanden da gehabt zum anlernen via VCDS und Päng....er springt einfach nicht mehr an.

Auch die Werte der neuen Injektoren lassen sich nicht erklären. Wer hat einen Rat, kennt sogar die Ursache?!