

V6 3.0 TDI BJ 07 springt nicht mehr an nach Injektortausch

Beitrag von „Heidekreis“ vom 22. Mai 2020 um 20:46

Hallo Robert, danke für den Hinweis.

Motorkennbuchstaben weiss ich leider nicht, Baujahr ist wie in der Überschrift bereits erwähnt 2007, die Laufleistung beträgt 260 TKM, ich hoffe diese Angaben sind ausreichend.

BG

Heidekreis