

Freisprechreinrichtung sehr schlecht

Beitrag von „Arndt“ vom 25. Mai 2020 um 10:38

[Zitat von MaddinLFC](#)

Ich habe die Version, wo auf dem Amaturenbrett noch ein ein kleines Display ist.

Hallo,

hast Du vielleicht mal ein Bild von Deiner FSE. Aus meiner Erinnerung heraus gab es bei T1 FL die FSE auf dem Armaturenbrett überhaupt nicht mehr.

Demnach würde es sich dann um eine Aftermarktlösung handeln und damit kannst Du dann lange am Originalmikro herumwerkeln, ohne eine Verbesserung zu erreichen.