

V6 3.0 TDI BJ 07 springt nicht mehr an nach Injektortausch

Beitrag von „Bergheimer“ vom 25. Mai 2020 um 13:30

Moinsen,

wahrscheinlich neuen IMA Code im MSTG nicht programmiert und trotzdem Nullmengen Kalibrierung durchgeführt...

VG

didi