

7L V10 verliert Kühlwasser im Radhaus vo li

Beitrag von „coala“ vom 26. Mai 2020 um 10:06

Servus,

ich habe schon eine Idee: Das werden die Rohrleitungen zum unterhalb der Radhausschale verbauten Zuheizter sein. Insofern ist deine Vermutung schon richtig. Eine "Zeichnung" kann dir hier keiner einstellen, diese Materialien unterliegen logischerweise dem Copyright.

Es wird am einfachsten sein, du buchst dir eine Stunde Zugang zu [erWin](#) und lädst dir die entsprechenden Reparaturleitfäden herunter. Dort sind für kleines Geld die erforderlichen Infos zu bekommen, und nebenher kannst du dir auch - für alle Fälle - die restlichen Reparaturleitfäden downloaden und abspeichern, das ist in der Stunde schon zu schaffen.

Grüße

Robert