

Kraftstofffilterwechsel T I V6 TDI Bj. 04.2006 PROBLEM

Beitrag von „Basti46120“ vom 7. Juni 2020 um 20:08

Hallo!

Genau das selbe Problem habe ich zur Zeit auch. Habe versucht mit dem Filter gemeinsam den Innenteil rein zudrücken. Funktionierte nicht.

Jetzt sind die Rastnasen abgebrochen und ich werde wohl das Teil neu brauchen.

Wie machen die das beim Service in der Werkstatt?