

Kein Bremsdruck

Beitrag von „Bergheimer“ vom 15. Juni 2020 um 08:58

Moin,

beim Touareg das Entlüften noch nicht gemacht und erst in 2 Jahren mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit

fällig, aber bei meinem Audi ist es zwingend notwendig, das Entlüften der ESP Pumpe am Ventilblock mittels

VCDS Ansteuerung durchzuführen.

Vielleicht kann jemand im Erwin das Überprüfen.

Gruss,

didi