

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „Todi“ vom 25. Juni 2020 um 11:07

[Zitat von Travelmate](#)

[...]dass das Fahrwerk im oberen Niveau verhaart[....]

Servus Namenloser,

ich hätte bei diesem Verhalten zuerst die Restdruckhalteventile im Sinn - wobei alle gleichzeitig schon ungewöhnlich wären. Auch Kompressor, Ventilblock oder Sensoren sind mögliche Ursachen. Daher schließe ich mich Martins Rat an... nimm jemanden mit der sich auskennt und mit VCDS umgehen kann.

Gruß

Todi