

# **Komfortöffnen/schließen, Eigenheiten "Fehlfunktion"**

**Beitrag von „Palli“ vom 25. Juni 2020 um 13:26**

Hat bei mir auch etwas gedauert, bis ich auf den Trichter gekommen bin.

Hatte die ganze Zeit eigentlich vermutet, dass das Steuergerät sporadisch keine Lust hat.

Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, wie man so ein Feature technisch umsetzen kann. Der Schlüssel ist ja von beiden Seiten gleich gefräst.