

P1952 Turbolader-Steuermodul 1: Defekt

Beitrag von „tr4c3rt“ vom 30. Juni 2020 um 15:22

Ja besten Dank nochmal für die Zusammenfassung, ihr habt ja recht.

Leider komme ich mit dem Problem nicht wirklich weiter.

Gibts es für den 5.0 AYH keine Ladedruckdiagnose?

VCDS zeigt mir dort wo ich es erwartet hatte (Motorelektronik, Grundeinstellungen) nur die Füllung des Kraftstoffsystems an.

Mit montiertem Motor kann ich das VTG Gestänge auf jeden Fall nicht leichtgängig bewegen und abschrauben war nicht möglich, da ich nicht dran kam.

Dafür muss ich auf die Bühne.

Wäre schön wenn ich dem Lader mal bei der Arbeit zusehen könnte.