

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „coala“ vom 5. Juli 2020 um 20:02**

Und Micha, noch ein anderer, rein mechanischer Ansatz: Diese eigenartigen Kotflügelverbreiterungen sind doch nachträglich hingepappt? Wenn die nicht bündig mit dem Serien-Radlauf in der Höhe sind, dann passen natürlich auch die gemessenen Werte und damit das Endergebnis in Form der Standhöhe nicht. Schau da bitte mal nach und ermittle gegebenenfalls die Korrekturwerte zum Original an jedem einzelnen Kotflügel.

Grüße

Robert