

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „micha912“ vom 5. Juli 2020 um 20:47

Ja, beim Kauf war er zu tief im Normalmodus, eindeutig. Doktere ja auch schon eine Weile damit rum. Sind die original Koppelstangen aus Kunststoff, die ich beim Bremsenwechsel rundum gereinigt und wieder gangbar gemacht habe - 2 waren fest. Ich messen unterkante Verbreiterung, die etwa 5mm dick ist und am original Radlauf anschließt. Die 5mm habe ich vom Messwert nicht abgezogen, das war mir zu pingelig.