

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „micha912“ vom 5. Juli 2020 um 20:49**

Naaaaaa, 5mm sind etwas übertrieben, sind dünner..... Bis Rad- /Zentrierung Antriebswelle mittels Dorn