

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „coala“ vom 5. Juli 2020 um 20:53

[Zitat von micha912](#)

[...] Die 5mm habe ich vom Messwert nicht abgezogen, das war mir zu pingelig.

Müsstest du auch addieren, nicht abziehen, sonst hast du schon 10 mm Plus an Standhöhe 😄.

Aber jetzt mal anderer Ansatz. Gib doch mal versuchsweise die gemessene Differenz zwischen den Sollhöhen und dem Zuviel an Standhöhe ein, als an der HA dann in deinem Fall 535 mm und schau was passiert, ob es überhaupt eine Änderung bewirkt.

Grüße

Robert