

# Klappern vorne rechts...

**Beitrag von „Fant“ vom 7. Juli 2020 um 15:49**

Hallo Ben

Ich hatte bei meinem 7P ein ähnliches Problem, bei mir war es die seitliche Abdeckung rechts am Armaturenbrett. Drunter liegen soweit ich mich noch erinnern kann die Sicherungen. Dort habe ich dann die Klemmen und den Zwischenraum zum Deckel mit Filz abgeklebt, danach hatte ich Ruhe. Bis ich das herausgefunden hatte verging eine Menge Zeit. Vielleicht ist es bei Dir dieselbe Ursache.

Viel Glück.

Marco