

Fehlercode 000135 Fuel Rail/Sytem Pressure: Too Low

Beitrag von „confreak“ vom 22. Juli 2020 um 17:16

Hallo Zusammen,

leider ereilt mich immer wieder der im Tietel genannte Fehlercode im Fehlerspeicher mit blinken und piepen im Kombiinstrument.

Das problem tritt immer an der Ampel auf mit einem unrunden Motorlauf bis kurz vorm "abwürgen" des Motors.

Kraftsofffilter ist neu und nach dem löschen des Fehlers tritt dieser immer wieder auf.

Könnte mir jemand behilflich sein was ein weiterer defekt sein könnte oder hat jemand schon mal das selbe problem gehabt?

Es handelt sich um einen 3.0 TDI, Baujahr 2009, 270.000KM Motorkennbuchstabe:CAS