

Fehlercode 000135 Fuel Rail/Sytem Pressure: Too Low

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 22. Juli 2020 um 18:12

Hi Du

Dann also händisch:

Mögliche Symptome: Leistungsverlust

Mögliche Ursachen: Kraftstoffdruck zu niedrig

Mechanischer Mangel (Verschleiss, fehlende Teile)

Mögliche Lösungen: Messwerte des Kraftstoffdrucks prüfen

verbogene/ gequetschte Kraftstoffleitungen

Kraftstoffdrucksystem nach Lecks absuchen

Kraftstofffilter überprüfen und Kraftstoffpumpe reinigen

richtige Fördermenge der Kraftstoffpumpe

Nockenwelle, Nockenförderer etc. überprüfen

Das aufgeführte TPI "2020693 verunreinigter Kraftstoff" bezieht sich nur auf die V6 TDI Audimotoren. Da soll man nach erfolgter mechanischer Reparatur das N276 neu anpassen und die EDC aktualisieren.

Viel Erfolg!

Schöne Grüsse