

Assistenzsysteme steigen auf einmal aus - deaktivieren sich...

Beitrag von „coala“ vom 26. Juli 2020 um 11:23

Servus Jochen,

ob der OBD-Stecker damit zu tun hat, kann ich mangels fehlender technischer Hintergründe nicht beurteilen. Da der Stecker aber kaum etwas verändern dürfte im Fahrzeug, sondern lediglich Daten ausliest, wäre das schon eher als kurios zu bezeichnen. Nichtsdestotrotz kann es ja nicht schaden, dahingehend noch mal beim Support explizit nachzuhaken. Nach einem Zündungswechsel und mit abgezogenem Stecker sollte eine Beeinflussung allerdings kaum mehr gegeben sein, da müsste das Ding schon als Programmierdongle agiert haben. Das wird aber sicher beim Hersteller nachzufragen sein, ob hier Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen werden.

Die Fehlermeldungen an sich kommen mir jedoch bekannt vor, die werden gern bei schlechtem Wetter, Beschlag auf der Scheibe außen und/oder Beschlag innen zwischen Scheibe und Frontkamera ausgeworfen.

Insofern *vermute* ich, dass das Problem mit einem "Sichtproblem" der Frontkamera zu tun hat. Da du ja noch Garantie auf das Fahrzeug hast, würde ich da am Montag mal beim Freundlichen vorstellig werden und die Einträge des Fehlerspeichers prüfen lassen.

Grüße

Robert