

Klackern im Armaturenbrett

Beitrag von „coala“ vom 17. August 2020 um 16:02

Servus zusammen,

das Thema im Berich CR/Touareg III habe ich gelöscht, die relevante Info des Themenerstellers hier ergänzt: [...] *Mein tRex ist 12/2013 zugelassen.* [...]

Henner, das riecht etwas nach defektem Stellmotor. Du kannst das relativ leicht prüfen, indem du die Klimaanlage komplett ausschaltest. Ist dann Ruhe, musst du noch den verursachenden Stellmotor finden, was am einfachsten mittels Stellglieddiagnose via VCDS geht.

Grüße

Robert