

Servoleitungen Touareg V10 TDI

Beitrag von „5.0V10TOUAREG“ vom 23. August 2020 um 19:18

Kurzes Update,

Es waren nicht die Schläuche, es waren die feste Rohre vom Kühler zum Schlauch wo der Zahn der Zeit das Aluminium angegriffen hat.

Leider gibt es sonntags keinen neuen Kühler zu kaufen deshalb paar Tage warten

Wer dies auch macht 2 Liter Öl reichen auf jeden Fall wenn man das System komplett leer hat.