

# Wiedermal Reifendruckkontrolle (RDK)

**Beitrag von „micha912“ vom 24. August 2020 um 14:14**

So, kurzes Update: Meine alten Sensoren oder zumindest einer davon scheinen tatsächlich noch irgendwie gesendet zu haben, auch wenn das System damit nicht mehr anzulernen war. Die neuen Sensoren wurden einfach nicht angelern, weil besagte alte Sensoren noch hinten im Kofferraum spazieren gefahren wurden und scheinbar "dazwischengefunkt" haben. Jetzt ist alles ok und wenn man weiß, das die Drücke nach jeder Änderung am Reifendruck im FIS neu angelern werden müssen und nicht automatisch erkannt werden, ein Kinderspiel 😎  
Zumindest musste ich es so machen nach Korrektur der Reifendrücke.