

Touareg V10 hartes Bremspedal im Betrieb

Beitrag von „daniel1981“ vom 26. August 2020 um 18:03

Gerne doch, ein Unterdruckschlauch ist komplett spröde geworden, ist gerisse, hat Falschluff gezogen und muss gewechselt werden. Die anderen 3 habe ich gleich mitbestellt...