

# Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

**Beitrag von „coala“ vom 29. September 2020 um 15:57**

Hallo Andre(?),

evt. war eine leichte Betauung im Bereich der Frontkamera vorhanden? Das mag er nämlich gar und tickt dann gerne mal aus.

So z.B. (reicht auch schon weniger Beschlag...):

[7F5A3A83-53D3-490F-A14D-101518E71FDB.jpeg](#)

Grüße

Robert