

Firmware Update Motorsteuergerät v. VW

Beitrag von „Bergfan98“ vom 4. Oktober 2020 um 08:39

Hallo miteinander,

mir wurde anlässlich einer Inspektion beim Stand von 93000 km am 01.07.2020 das Softwareupdate 23AS aufgespielt.

Ergebnis:

Schaltpunkte im Getriebe wurden verändert, das heisst z. B. im Geschwindigkeitsbereich um 50 km/h im Gang D7 bei 900 Umdrehungen untertouriges Fahren.

Generell beim Beschleunigen erhöhte Drehzahl obwohl normal Gas gegeben und dabei ein ruckeln bei Schalten der Gänge.

Beim Stop and Go Verkehr auf der Autobahn zwische D2 und D3 sehr starkes Ruckeln bei der Umschaltung der Gänge.

Spritverbrauch hat sich mind. um 1 Liter erhöht.

Habe seit dem 01.07.2020 nicht mehr den Touareg, mit welchem ich so gerne gefahren bin!:



Habe über ein Rechtsanwaltsbüro Klage auf Schadensersatz eingeleitet.