

# Data Plug VW

**Beitrag von „atilaibrahim“ vom 11. Oktober 2020 um 19:40**

Ich bin hier neu und begrüße alle Experten in diesem Forum.

Ich habe ein Touareg V6 - 2009 Baujahr 176kW

Unter VW Webseite hatte ich wegen Kompatibilität geschaut und es passt.

Dann habe ich beim Service Partner ein Data Plug geholt ...

Mein Problem:

1. Data Plug verbindet..

2. Danach wird Authentifizierung durchgeführt ..

Bis hierher alles ok...

3. Dann will es initialisieren und es findet sich dann in Dauerschleife... fast über 10 Minuten

Was ist denn falsch ?

Mit dem Bluetooth des Handy lasse ich nicht verbinden, da die Anleitung nur über die App We Connecticut Go verbindet haben und das mache ich auch..

Aber beim Punkt 3. Dauert es und am Ende klappt nichts.

Was kann ich da machen bitte ?