

# **Knacken und rubbeln bei voller ein Lenkung**

**Beitrag von „micha912“ vom 22. Oktober 2020 um 08:43**

Kurzes Update: Ein Tausch des VTG Steuergerätes mit Index BG - Ersatz für das originale BE seit 1.8.2008 - hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Als nächstes kommt jetzt noch ein anderes STG für die Quersperre, bevor ich an die größeren Sachen wie Stellmotoren und das VTG rangehe.