

Differential vorne Austausch Ersatzteilnummer

Beitrag von „dark-bunny“ vom 25. Oktober 2020 um 08:13

Hi pe7e,

Kardanwelle kann ich ausschließen.

Kardanwelle würde beim beschleunigen ein starkes schlagen gegen den Unterboden verursachen.

LG

Karl-Heinz