

# **P2011 trotz neues Saugrohrteils**

**Beitrag von „pe7e“ vom 29. Oktober 2020 um 13:48**

Hi,

bei einen neuen sauberen System ist 80% zu gering. Da stimmt was nicht. Sobald diese 80 % mehrmals unterschritten werden kommt der Fehler. Da ist entweder was falsch eingebaut oder was falsch angelernt.

Gruß