

## 5.0 V10 TDI 2007 FL schaltet nicht mehr

Beitrag von „donadi“ vom 12. November 2020 um 14:44

Schon klar. Habe den Thread gefunden:

[Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen - Antrieb, Getriebe, VTG, Sperren - VW Touareg - Freunde \(touareg-freunde.de\)](#)

Das Öl kommt aus dem undichten Getriebestecker über Kapilarwirkung bis nach oben an das Steuergerät.