

5.0 V10 TDI 2007 FL schaltet nicht mehr

Beitrag von „micha912“ vom 12. November 2020 um 16:50

Schau mal in der Ross-Tech Wiki zu Fehler 01299 - Kabelbaum-Problem oder defektes Steuergerät.

Das STG 19 scheint ja was zu empfangen (unplausibel), sonst wäre da IMHO 004 - Kein Signal /Kommunikation. Tippe auf Kabel.

Schau mal hier:

[Steuergeräte ohne Kommunikation nach Batteriewechsel](#)

[Multiples Organversagen, Batterie, Systemfehler](#)

Selbe Symptome wie bei Dir, Wählhebel gesperrt etc.