

Wasser im Kofferraum hinten rechts (Seitenverkleidung)

Beitrag von „T-men“ vom 15. November 2020 um 23:29

Hallo Martin,

vielen Dank für den Hinweis.

Ich hätte es dazu schreiben sollen, der Wagen hat kein Schiebedach.

Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Schiebedächer aufs Alter Probleme mit Rost und Undichtigkeit machen können, habe ich bewußt ein Fahrzeug ohne Schiebedach gesucht. Ebenso wie es möglichst keine AHK haben soll.

Viele Grüße

Markus