

# **Fehlercode 00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse**

**Beitrag von „MEtouareg86“ vom 26. November 2020 um 11:00**

Hat sich geklärt war der Gebläsemotor