

# Tieferlegung Rückgängig machen

**Beitrag von „coala“ vom 3. Dezember 2020 um 09:15**

Servus,

wenn bestimmte Bauteile am Fahrwerk ausgetauscht werden (und dazu gehören definitiv auch die Koppelstangen), muss die Standhöhe kontrolliert, bzw. dann neu eingestellt werden. Das ist jetzt kein Hexenwerk und recht schnell mit VCDS oder beim Freundlichen erledigt.

Der reine Austausch der Koppelstangen gegen die Originalen (wenn es denn daran liegt...) generiert keine Fehlermeldungen, könnte aber durchaus für eine falsche oder schiefe Standhöhe sorgen.

Grüße

Robert