

V10TDI startet nach Limatausch nicht mehr

Beitrag von „coala“ vom 4. Dezember 2020 um 19:31

Servus,

mal eine ganz banale Frage: Steht das Fahrzeug im Freien, oder in einer halbwegs temperierten Garage, bzw. Werkstatt? Zusammen mit dem geringen Füllstand im Tank könnte man da fast vermuten, dass das noch der Rest Sommerdiesel sein könnte, welcher bei den aktuellen Temperaturen auch nicht gerade dünnflüssiger wird...

Grüße

Robert